

# AKTIVIERUNGSANLEITUNG ZEPPELIN TRACKER

Für die Nachrüstung Ihrer Cat Maschinen stehen Ihnen attraktive Nachrüstooptionen mit ProductLink™ zur Verfügung. Ihr Zeppelin Serviceberater berät Sie gerne.

## ANMELDUNG

1. Loggen Sie sich im **ZEPPELIN KUNDENPORTAL** ein.  
(Voraussetzung: Vorhandenes Konto im Zeppelin Kundenportal, andernfalls ist eine Registrierung notwendig.)
2. Im Reiter „Maschinen“ klicken Sie unter „Meine Maschinen“ oben rechts auf „Zeppelin Tracker hinzufügen“ oder klicken Sie **hier**.
3. Wählen Sie ein ggf. bereits im Kundenportal angelegtes Gerät via Klick auf „Aus vorhandenen Geräten auswählen“ aus oder legen Sie ein Gerät neu an.
4. Schließen Sie die Anmeldung via Klick auf „Kostenpflichtig anmelden“ ab.

## HINWEISE

- Beachten Sie während des Fotouploads die maximale Speicherkapazität von 6 MB pro Bild, ggf. muss die Bildauflösung angepasst werden.

GERÄTEKLASSE	MARKE	MODULTYP	VISIONLINK-TARIF
Baumaschinen mit eigener Stromversorgung	Caterpillar	ProductLink (PL), bsp. PL243	Level 1-3 *
	Alle anderen Hersteller	Zeppelin Kabel Tracker	Level 2
(An-)Baugeräte ohne eigene Stromversorgung	Alle Hersteller	Zeppelin Batterie Tracker, Cat PL143	Level 0 (An-)Baugeräte

\* Tarife verfügbar je nach Maschinentyp und verbauter Telematik

- Zur eindeutigen Identifikation der Tracker beachten Sie bitte die Kennungen:



# EINBAUANLEITUNG ZEPPELIN BATTERIE TRACKER



## INBETRIEBNAHME/AKTIVIERUNG

1. Vor der Montage muss der Zeppelin Batterie Tracker angemeldet und das Typenschild abfotografiert werden!
2. Vor der Montage am (An-)Baugerät muss der Tracker aktiviert werden, damit Daten versendet werden können
3. Knopf 10 s gedrückt halten
4. Ton erklingt, LED leuchtet 2s ► Tracker ist aktiviert
5. Mit Hilfe der Magnete oder der Halterung montieren (Montagehinweise beachten!)

### HINWEIS:

Grüne LED hat keine Aussagekraft


- Visuelle Bestätigung der Aktivierung 10 s gedrückt halten




## MONTAGEHINWEISE

Für die Bestimmung des Montageorts sind folgende Hinweise zu beachten:

- Tracker Oberseite möglichst mit freier Sicht zum Himmel anbringen
- Tracker nicht in einem geschlossenen Metallgehäuse oder unter metallischen Verkleidung anbringen
- Waagerechte Position bevorzugen für besten GPS Empfang
- Schutzklasse IP68 (vollständiger Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser)
- Nicht an flexiblen oder rotierenden Sektionen montieren
- Der Tracker sollte nicht von Schmutz oder Schlamm bedeckt werden



Bsp. Signalstärke



Bsp. Montage